


G-U

Onderhouds-richtlijnen t.b.v. G.U-Draaiklepbeslag JET T34







De Mors Rijssen

Het stellen van draaikiepramen.

Benodigd gereedschap : Steeksleutel 11 mm,
Imbussleutel 4 mm,
Schroevendraaier.




1. Als het raam wordt geopend (Afb. 1) en het geeft weerstand bij het naar binnen-draaien, dan eerst het raam omhoog stellen door schroef A. rechtsonder te draaien (Afb. 3A) daar het anders kapot getrokken wordt over de strip (Afb. 2).
2. Sleept het raam of de deur onderin de valsluitplaat dan het raam met de stelschroef B. in de hoekspeun stellen richting sluitzijde (Afb. 3B), of met de stelschroef C. aan de bovenschaar richting de draaizijde (Afb. 4A).
3. Mocht het raam dan nog slepen, dan het raam in kiepstand zetten en met schroef A. rechtsonder omhoog draaien. Let op dat de schaar niet sleept langs de bovenkant van het kozijn.
Het raam weer in draaistand zetten (Afb. 1) en controleren of het slepen in de valsluitplaat over is.
4. Ook kan het voorkomen dat het raam in kiepstand moeilijk open gaat, dan kijken of er geen sluitpunt langs de sluitkom links of rechts in de breedte sleept. Is dit het geval dan het raam met schroef B. en C. Afb. 3B en 4A) naar links of rechts stellen zodat het niet meer sleept.



2

Valsluitplaat

afb 2



3B



De Mors Rijssen

5. Het raam valt in de kiepstand (Afb. 1) uit de valsluitplaat, dan met schroef B. (Afb. 3B) het raam richting sluitzijde stellen, zodat het sluitpunt in de valsluitplaat valt.
6. De handgreep gaat zwaar bij het sluiten dan de sluitnokken D. voor de aanpersdruk iets losser zetten (Afb. 5). Deze zijn conisch.
7. Mocht de deur tochten dan de aanpersdruk strakker zetten met de sluitnokken D. Staat het streepje op de nok naar beneden of boven, dan is dit de middenstand. Het streepje naar de kamerzijde : strakker.
Het streepje naar de buitenzijde : losser.
Schroef F (Afb. 3A) : Rechtsomdraaien betekend strakker stellen van de aanpersdruk.
8. De aanpersdruk van de schaar met nok E (Afb. 4B) stellen, hier is het precies andersom met het streepje op de nok.
9. Eenmaal per jaar alle bewegende delen met een middel dat de korrosiebescherming van het beslag niet aantast zoals een tefspray te behandelen en te reinigen (Afb. 7). Ook dient men erop te letten dat er bij het schilderen geen verf op het beslag komt daar dit de werking nadelig beïnvloed.

